



## Relatório de Visita Técnica

(09/06/2025)

Emitido em: 09/06/2025 11:50

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Empresa responsável | Clean Care SP                             |
| Responsável técnico | Lucas Camargo                             |
| Endereço            | Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial |
| Telefone de contato | (11) 4138-7807                            |

### Cliente

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nome         | Pêssego transporte |
| Razão social | Pêssego            |
| Unidade      | Jacu pêssego       |
| Endereço     | Rua jacu pêssego   |

### Informações do serviço

| Hora de Chegada   | Hora de Saída |
|-------------------|---------------|
| 10:12             | 12:07         |
| Tempo de execução | 01:55         |

### Diagnóstico/Relato do cliente

No meio da visita foi relatado que havia acabado a água como o tambor não estava cheio o dps continuou dosando produto porém sem água não adianta ele dosar .. os responsáveis foram orientados a deixar a boia erguida para não danificar o equipamento e assim que o problema da água estivesse resolvido era só descer a boia e seguir o fluxo normal de lavação dos ônibus ) no demais tudo segue funcionando normalmente!

### Serviços Realizados

| Tipo do serviço                           | Quantidade |
|-------------------------------------------|------------|
| Aferição e ajuste de dosagens de produtos | 1          |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foi realizada a visita na unidade Pessego e foi feito a manutenção preventiva ( troca do selastic e vistoria nos diluidores ) todos os equipamentos seguem em seu funcionamento normal .. também foi feito a limpeza dos equipamentos.) segue as imagens anexadas, tudo foi acompanhado com a responsável do plantão ( Ingrid) |

### Serviços a realizar na próxima visita

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Manutenção preventiva |                       |
| Assinatura do técnico | Assinatura do cliente |