



## Relatório de Visita Técnica

(04/04/2025)

Emitido em: 04/04/2025 11:46

<b>Empresa responsável</b>	Clean Care SP
<b>Responsável técnico</b>	Lucas Camargo
<b>Endereço</b>	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
<b>Telefone de contato</b>	(11) 4138-7807

### Cliente

<b>Nome</b>	Transuniao
<b>Razão social</b>	Transuniao
<b>Unidade</b>	Itaim paulista
<b>Endereço</b>	Rua tiburcio de Sousa 2083

### Informações do serviço

<b>Hora de Chegada</b>	<b>Hora de Saída</b>
10:40	13:24
<b>Tempo de execução</b>	02:44

### Diagnóstico/Relato do cliente

O cliente solicitou a visita pois disse que o produto não estava tirando a sujidade do chassi do ônibus ..
--

### Serviços Realizados

<b>Tipo do serviço</b>	<b>Quantidade</b>
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

<b>Descrição</b>
Foi realizada a visita preventiva e foi constatado que a máquina WAP utilizada na lavação do chassi dos ônibus não estava trabalhando corretamente ( não gera força suficiente para tirar a sujidade encrustada) foi passado e orientado ao lavador e aos responsáveis o passo a passo correto para um resultado mais efetivo.. como fazer a pré lavagem- aplicar o produto- deixar agir por uns 5 minutos - e retirar o produto ... além disso foi orientado a fazer a utilização dos EPIS corretamente ( tais como óculos e máscara ) tudo foi acompanhado pelo Fábio e pelos responsáveis que também concluíram que a WAP estava muito fraca os mesmos ficaram de tomar medidas para substituí-la..

### Serviços a realizar na próxima visita

Realizar visita preventiva assim que a máquina WAP for substituída por uma nova ... para poder acompanhar a lavação e a eficácia do produto
---

<b>Assinatura do técnico</b>	<b>Assinatura do cliente</b>
------------------------------	------------------------------