



Relatório de Visita Técnica

(04/04/2025)

Emitido em: 04/04/2025 13:38

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Transuniao
Razão social	Transuniao
Unidade	Itaim paulista
Endereço	Rua tiburcio de Sousa 2083

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:40	13:24
Tempo de execução	02:44

Diagnóstico/Relato do cliente

O cliente solicitou a visita pois disse que o produto não estava tirando a sujeira do chassi do ônibus ..

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

Descrição
Foi realizada a visita preventiva e foi constatado que a máquina WAP utilizada na lavagem do chassi dos ônibus não estava trabalhando corretamente (não gera força suficiente para tirar a sujeira encrustada) foi passado e orientado ao lavador e aos responsáveis o passo a passo correto para um resultado mais efetivo.. como fazer a pré lavagem- aplicar o produto- deixar agir por uns 5 minutos - e retirar o produto ... além disso foi orientado a fazer a utilização dos EPIS corretamente (tais como óculos e máscara) tudo foi acompanhado pelo Fábio e pelos responsáveis que também concluíram que a WAP estava muito fraca os mesmos ficaram de tomar medidas para substituí-la..

Serviços a realizar na próxima visita

Realizar visita preventiva assim que a máquina WAP for substituída por uma nova ... para poder acompanhar a lavagem e a eficácia do produto

Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
-----------------------	-----------------------