

## Relatório de Visita Técnica

(04/07/2025)

Emitido em: 04/07/2025 09:09

<b>Empresa responsável</b>	Clean Care SP
<b>Responsável técnico</b>	Leandro Silva
<b>Endereço</b>	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
<b>Telefone de contato</b>	(11) 4138-7807

### Cliente

Nome	Alto Tietê Transporte
Razão social	Alto Tietê
Unidade	Poá
Endereço	Rua Tibúrcio de Sousa, 2083 - Itaim Paulista,

### Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:30	14:15
Tempo de execução	03:45

### Diagnóstico/Relato do cliente

Produtos não estavam subindo para os diluidores devido a falta de pressão da água.

### Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Instalação de diluidores	3
<b>Descrição</b>	
Fazer a instalação de uma bomba pressurizador a na sala de produtos.	

### Serviços a realizar na próxima visita

Visita de rotina



<b>Assinatura do técnico</b>	<b>Assinatura do cliente</b>
------------------------------	------------------------------