

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Valdeci Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Test2
Razão social	Test2
Unidade	Tedt2
Endereço	Test2

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
14:09	14:12
Tempo de execução	03:00

Diagnóstico/Relato do cliente



Foi feito ajuste de dosagem/avericao nos produtos Oxyblue 1:10 de 100 ml por litro Higihosp 1/30. 33ml por litro 100 clorado 1:100 10ml por litros Feito a troca da saboneteira

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	4
Descrição	
Foi feito ajuste de dosagem/avericao nos produtos Oxyblue 1:10 de 100 ml por litro Higihosp 1/30. 33ml por litro 100 clorado 1:100 10ml por litros Feito a troca da saboneteira	

Serviços a realizar na próxima visita

Treinamento



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
------------------------------	------------------------------