

Relatório de Visita Técnica

(21/03/2025)

Emitido em: 21/03/2025 13:55

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Leandro Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Alto Tietê Transporte
Razão social	Alto Tietê
Unidade	Poá
Endereço	Poá

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
13:20	15:00
Tempo de execução	01:40

Diagnóstico/Relato do cliente

Líder falou que o turno do dia relatou que a bomba pressurizadora não estava funcionando.

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Instalação de diluidores	2

Descrição
A Líder relatou que a bomba pressurizadora não estava funcionando, foi constatado que a mesma está funcionando normalmente. Foi realizada a instalação de dois diluidores na sala de estoque junto com o multiuso Clorado.

Serviços a realizar na próxima visita

Trazer um suporte de galão para 2 produtos , junto com dois diluidores para ficar de reserva.



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
------------------------------	------------------------------