

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Valdeci Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	TEST 3
Razão social	TEST 3
Unidade	TEST 3
Endereço	TEST 3

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
14:53	15:55
Tempo de execução	10:05

Diagnóstico/Relato do cliente

O produto Oxy Blue estava fraco e a saboneteira não estava funcionando corretamente

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	2

Descrição

FOI REALIZADO NESTA DATA AFERIÇÃO NOS PRODUTOS Oxy Blue = 1:100 10ml por litro (limpeza e desinfecção) higi hosp = 1:30 33ml por litro (multiuso de uso geral e desinfecção) Desinfetante Fresh = 1:50 20 ml por litro desinfecção e odorização de ambientes foi instalado uma nova saboneteira e um novo diluidor para teste do produto Limpa vidros

Serviços a realizar na próxima visita

Treinamento e teste do produto Limpa Pedras para área externa e garagem do hospital. Este teste devera ser realizada a noite no horário de menor movimento



Assinatura do técnico

Assinatura do cliente