

Relatório de Visita Técnica

(06/03/2025)

Emitido em: 06/03/2025 10:26

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Leandro Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Bar boy supervisor
Razão social	Pêssego transporte
Unidade	Matriz
Endereço	Estrada do pêssego

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
09:24	10:13
Tempo de execução	00:49

Diagnóstico/Relato do cliente

Precisa de um novo ponto de diluidor


Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Instalação de diluidores	2

Descrição
Instalação do diluidor para o d100 em nova unidade ... será utiozadooo no para lavar rodas e pneus

Serviços a realizar na próxima visita

Treinamento



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
------------------------------	------------------------------