



Relatório de Visita Técnica

(09/06/2025)

Emitido em: 09/06/2025 12:21

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Pessegó transporte
Razão social	Pessegó
Unidade	Pessegó
Endereço	Jacu pêssegó

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:12	12:08
Tempo de execução	01:56

Diagnóstico/Relato do cliente

No meio da visita foi relatado que havia acabado a água como o tambor não estava cheio o dps continuou dosando produto porém sem água não adianta ele dosar .. os responsáveis foram orientados a deixar a boia erguida para não danificar o equipamento e assim que o problema da água estivesse resolvido era só descer a boia e seguir o fluxo normal de lavação dos ônibus) no demais tudo segue funcionando normalmente!

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	3
Descrição	
Foi realizada a visita na unidade Pessegó e foi feito a manutenção preventiva (troca do selastic e vistoria nos diluidores) todos os equipamentos seguem em seu funcionamento normal .. também foi feito a limpeza dos equipamentos.) segue as imagens anexadas, tudo foi acompanhado com a responsável do plantão (Ingrid)	

Serviços a realizar na próxima visita

Visita preventiva	
Assinatura do técnico	Assinatura do cliente