

Relatório de Visita Técnica

(14/10/2025)

Emitido em: 14/10/2025 12:58

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Pessegó transporte
Razão social	Pessegó
Unidade	Pessegó transportes
Endereço	Jacu pêssegó

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
12:55	14:15
Tempo de execução	01:20

Diagnóstico/Relato do cliente

Tudo dentro da normalidade , e funcionando
--

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	2
Descrição	
Foi realizada a visita preventiva e feito a limpeza dos equipamentos e a troca do selastic a responsável (Ivone) acompanhou o serviço e tudo segue funcionando normalmente	

Serviços a realizar na próxima visita

Visita de rotina	
Assinatura do técnico	Assinatura do cliente