

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Empresa responsável</b> | Clean Care SP                             |
| <b>Responsável técnico</b> | Lucas Camargo                             |
| <b>Endereço</b>            | Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial |
| <b>Telefone de contato</b> | (11) 4138-7807                            |

**Cliente**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Nome</b>         | Cema Guarulhos     |
| <b>Razão social</b> | CEMA               |
| <b>Unidade</b>      | Guarulhos          |
| <b>Endereço</b>     | Shopping Guarulhos |

**Informações do serviço**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Hora de Chegada</b>   | <b>Hora de Saída</b> |
| 12:03                    | 12:56                |
| <b>Tempo de execução</b> | 00:53                |

**Diagnóstico/Relato do cliente**

As colaboradoras informaram que o desinfetante não estava dosando mas se tratava da válvula de pé .. a mesma foi substituída voltando a dosar normalmente ficando as seguintes dosagens 100 clorado - 1:50 Higihosp - 1:50 Fresh. - 1:20

**Serviços Realizados**



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo do serviço</b>                    | <b>Quantidade</b> |
| Aferição e ajuste de dosagens de produtos | 1                 |

**Descrição**

Foi realizada a visita e constatado que na unidade estavam utilizando um produto de outra marca nos diluidores sem ser a fornecida pela clean care .. o mesmo foi substituído por um produto certo e foi passado também a orientação de uso para as colaboradoras

**Serviços a realizar na próxima visita**

Visita de acompanhamento

**Assinatura do técnico****Assinatura do cliente**