



Relatório de Visita Técnica

(21/07/2025)

Emitido em: 21/07/2025 15:59

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Cema west plaza
Razão social	Cema
Unidade	West plaza
Endereço	Sp

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
11:45	12:35
Tempo de execução	00:50

Diagnóstico/Relato do cliente

O cliente havia relatado que não estava dosando o cloro corretamente
--

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

Descrição
Foi realizada a visita atendendo um chamado para averiguação dos diluidores ..chegando no local foi constatado que uma das saídas de um dos diluidores estava quebrada .. a mesma foi substituída e voltou ao funcionamento normal

Serviços a realizar na próxima visita

Visita de rotina	
Assinatura do técnico	Assinatura do cliente