

Relatório de Visita Técnica

(24/10/2025)

Emitido em: 24/10/2025 12:05

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Leandro Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Pêssego Transporte
Razão social	Pêssego Transporte
Unidade	Jacu Pêssego
Endereço	Jacu Pêssego

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:20	12:30
Tempo de execução	02:10

Diagnóstico/Relato do cliente

O D100 e o Mastersham estão fracos.

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	4
Descrição	
Foi verificado quena lavação dos ônibus tanto o D100 quanto o Mastersham não estavam dosando, depois da limpeza das mangueiras e troca do selastic ambos produtos voltaram a dosar normalmente	

Serviços a realizar na próxima visita

Troca do selastic e limpeza dos equipamentos.



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
-----------------------	-----------------------