

Relatório de Visita Técnica

(26/11/2025)

Emitido em: 26/11/2025 19:26

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Leandro Silva
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Pêssego Transporte
Razão social	Pêssego Transporte
Unidade	Jacu Pêssego
Endereço	Jacu Pêssego

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
10:05	13:15
Tempo de execução	03:10

Diagnóstico/Relato do cliente

Não estava dosando saindo água no dosador de shampoo.

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1
Descrição	
Foi feito a troca da solenóide, registro de água e selastic do dosador de shampoo, voltando a dosar normalmente depois dos reparos feitos. Foi feito a limpeza dos equipamentos.	

Serviços a realizar na próxima visita

Troca de selastic, e limpeza dos equipamentos.



Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
-----------------------	-----------------------