



Relatório de Visita Técnica

(27/10/2025)

Emitido em: 27/10/2025 16:40

Empresa responsável	Clean Care SP
Responsável técnico	Lucas Camargo
Endereço	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
Telefone de contato	(11) 4138-7807

Cliente

Nome	Cema
Razão social	Cema
Unidade	Taboao
Endereço	Taboão da Serra

Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
15:30	16:25
Tempo de execução	00:55

Diagnóstico/Relato do cliente

Mangueira vazando pelo bico

Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1

Descrição
Foi realizada a visita técnica e foi constatado que o bico da mangueira de água estava danificado .. o mesmo foi substituído e voltou a dosar normalmente

Serviços a realizar na próxima visita

Visita de rotina

Assinatura do técnico	Assinatura do cliente
-----------------------	-----------------------