



## Relatório de Visita Técnica

(27/10/2025)

Emitido em: 27/10/2025 16:44

<b>Empresa responsável</b>	Clean Care SP
<b>Responsável técnico</b>	Lucas Camargo
<b>Endereço</b>	Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial
<b>Telefone de contato</b>	(11) 4138-7807

### Cliente

Nome	Cema
Razão social	Cema
Unidade	Taboao
Endereço	Taboão da Serra

### Informações do serviço

Hora de Chegada	Hora de Saída
15:30	16:25
Tempo de execução	00:55

### Diagnóstico/Relato do cliente

Mangueira vazando pelo bico
-----------------------------

### Serviços Realizados

Tipo do serviço	Quantidade
Aferição e ajuste de dosagens de produtos	1
Descrição	
Foi realizada a visita técnica e foi constatado que o bico da mangueira de água estava danificado .. o mesmo foi substituído e voltou a dosar normalmente 100 clorado - 1:50 Higihosp - 1:40 Desinfetante fresh - 1:20	

### Serviços a realizar na próxima visita

Visita de rotina	
Assinatura do técnico	Assinatura do cliente